
Identification opérateur

1. Résumé

Ajouter la possibilité d’identifier la ressource qui réalise le contrôle.


2. Utilisation

Ø Contrôle qualité :




- Si la coche « identifier opérateur » est cochée, lors de la saisie d’une ligne de contrôle, l’opérateur devra sélectionner une ressource appartenant à la catégorie de ressource demandée.

- Si la coche Authentification opérateur est cochée, la sélection de la ressource ne pourra plus se faire librement mais l’opérateur devra cliquer sur un bouton « Login » pour s’authentifier.





> Remarque : il est nécessaire d'affecter une ressource à la fiche utilisateur Open-Prod.



- Si la case « utiliser la ressource de l'utilisateur » est cochée, la ressource de l'utilisateur sera appliquée automatiquement aux lignes de contrôles à la création du contrôle lorsque c'est possible (si catégorie de ressource cohérente)

- Si la case « S'authentifier une seule fois » est cochée, une fois authentifié la ressource de l'utilisateur qui vient de s'authentifié s'appliquera automatiquement à toutes les lignes ou c'est possible pour le contrôle qualité en cours.

> **Remarque :** pour l’instant cette amélioration n’est disponible que dans l’interface de saisie classique mais pas depuis les web scanner, ni depuis la déclaration tablette

---

Revision #1
Created 2024-09-13 11:44:18 UTC by Emeric ORSEL
Updated 2024-09-13 11:47:06 UTC by Emeric ORSEL