

# Ressources & Capteurs

Lier un capteur à une ressource permet de suivre l'évolution de ses indicateurs lors d'une production dans laquelle elle travaille.

Ainsi, un nouvel onglet est disponible dans le notebook de la vue formulaire d'une ressource.

**OPEN-PROD** Ressource / CAPTEUR IOT

Modifier Créer Dupliquer Supprimer Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action

### Nom

**CAPTEUR IOT**

#### Généralité

Type	Machine
Emplacement	Physique Locations Warehouse / Control location (Warehouse)
Code	
Active	<input checked="" type="checkbox"/>
Partenaire	
Date Start	
Date Stop	

#### Gestion de la planification

Calendar	Year 2025
Atelier	ATELIER
Période d'ouverture	08.00
Décalage	1
Facteur	2

#### Gestion des coûts

Hourly rate	0.00
Company	My Company

Divers Configuration des capteurs

#### Capteurs

Noeud OPC-UA	Serveur	Unité	Action
Capteur_France_Temperature	Serveur fictif MBE	°C	Graphique

Différentes actions sont disponibles à l'ajout d'un capteur à une ressource :

Créer : Resource sensors

Noeud OPC-UA: FurnaceA\_Temperature [Sonde] Action

Unité: Serveur

Sauvegarder & fermer Enregistrer & créer Fermer

- Comptage de production
- Comptage de consommation**
- Mesure de production
- Mesure de consommation
- Graphique

L'utilisateur n'a plus qu'à inscrire l'action souhaitée ainsi que l'unité.

Revision #2

Created 30 July 2025 09:10:52 by Makhlouf BENMAMMAR

Updated 30 July 2025 09:48:46 by Makhlouf BENMAMMAR